

## <洗車機（ハイウォッシャー）>

■洗車機（ハイウォッシャー） | ※自給式・水道式

	東京	名古屋・大阪	福岡
基本付属ホース	20m×1本(20m)	10m×2本(20M)	20m×1本(20M)
>>> ホース延長対応可。延長分よりホースレンタル代(10m×1本/100円)が発生致します。			
ジョイント方式	ワンタッチ		



### <破損時症状例>

- ・圧力が上がらない
- ・水を吸わない
- ・脈動が激しい  
(洗車機自体がガタガタする)

冬場の洗車機トラブルは、凍結によるプランジャーポンプの破損が圧倒的に多いです。お手間ではございますが、水抜き作業や不凍液（クーラント）の循環作業を行っていただくことで回避することが出来ます。決して安価な部品ではないだけに、お客様の修理負担も大きくなりますので凍結防止には何卒ご協力をお願い致します。



弊社洗車機にはステッカーを貼っています。

## 凍 結 注 意

凍結防止の為、作業終了後水抜き作業及び不凍液の循環作業を必ず行ってください。  
※水抜き作業 / ポンプ・ホース・ノズル等、水が出なくなるまで水抜き運転を行ってください。